

Planmatig toezicht monumenten

Ronald Rustemeijer, medewerker omgevingsrecht.
15 maart 2016

Werkgebied

totaal 17 gemeenten

4 gemeenten BWT taken

- Zandvoort
- Uitgeest
- Wormerland
- Oostzaan



Gemeente Uitgeest

15 rijksmonumenten

3 provinciale monumenten

66 gemeentelijke monumenten



Dorregeestermolen



Fort Krommeniedijk



koogdijk



grenspaal



Contract voor 20 controles per jaar

- Globale visuele inspectie
- Doel: signaalfunctie
- Werkwijze
- Checklist / Rapportage
- Eventueel contact met eigenaar opnemen
- Aanschrijving door gemeente

Inspectierapport Monumenten

corsa reg.nr. :
adres :
datum :
foto's :
inspecteur :

Algemeen

Gevels

- baksteen
- voegwerk
- glaswerk
- schilderwerk

Vensters

- hout

Deuren, poortjes, toegangen

- Houtwerk
- Schilderwerk

.

Daken

- kapconstructie
- dakbedekking
- zinkaansluitingen

goten

- dakkapel (hout, schilderwerk)
- schoorsteen (metsel – voegwerk, loodwerk)

Algemene conclusie